

<b>Brand/ Marque</b>	<b>Model Description/ Description du modèle</b>	<b>Model Number/ Numéro du modèle</b>
Venmar, Venmar AVS, Venmar Klima, Flair, Guardian by Broan, NuTone	3055, 3055 STD, 3055 STD DH, 3055 Auto, 5585, 5585 STD, 5585 STD DH, 5585 Auto, 2040 Compact, 2040 Compact STD, 2040 Compact STD DHE, 2040 Compact STD DHI, 2040 Compact Auto, 20 Basic, 3055 Compact, 3055 Compact STD, 3055 Compact HE, 3055 Compact HE STD, 3055 Compact STD DHI, 3055 Compact STD DHE, 3055 Compact Auto, 3055 Compact HE Auto, 30 Basic, 5585 Compact, 5585 Compact STD, 5585 Compact STD DHI, 5585 Compact STD DHE, 5585 Compact Auto, 55 Basic, 5585 Compact HE, 5585 Compact HE STD, 5585 Compact HE STD DHI, 5585 Compact HE Auto, 85115 Compact, 85115 Compact HE, 85115 Compact HE STD, 85115 Compact HE STD DHI, 85115 Compact HE Auto, Échangeur d'Air, Air Exchanger, Échangeur de Chaleur, Heat Exchanger, Échangeur d'Air avec Récupération de Chaleur, Heat Exchanger with Heat Recovery, Échangeur d'Air avec Récupération de Chaleur Plus, Air Exchanger with Heat Recovery Plus, EA Constructo, AE Constructo, 20 Constructo, 30 Constructo, 35 Constructo, 55 Constructo, 60 Constructo, Constructo 1.5, Constructo 1.5 C, Constructo 1.5 ERV, Constructo 2.0, Constructo 2.0 C, Constructo 2.0 ERV, Novofit 1.5, Novofit 2.0, 3055 Conventional, 5585 Conventional, HE 1.3, HE 1.8, HE 2.6, 3060 DUO, 3065 DUO, 5590 DUO, DUO 1.4, DUO 1.2, DUO 1.9, 3057 Solo, 5587 Solo, Solo 1.5, Solo 1.5 C, Solo 2.0, Solo 2.0 C, Econair 25, Guardian, Univent, Ventilateur d'Appartement, Apartment Ventilator, Conformax 300, Conformax 350, Conformax 400, ERV100HC, ERV200HC, HRV100H, HRV200H,	30100, 30125, 30200, 30225, 30260, 30270, 30280, 30290, 30295, 30300, 30310, 30325, 30330, 30350, 30360, 30395, 30400, 30425, 30430, 30450, 30495, 30500, 30525, 30350, 30600, 30625, 30650, 30800, 30850, 40225, 40225-E, 40500, 40501, 40505, 40506, 40507, 40508, 41000, 41005, 41010, 42100, 42300, 43100, 43110, 43119, 43120, 43200, 43206, 43216, 43300, 43400, 43700, 43705, 43709, 43710, 43715, 43719, 43720, 43725, 44993, 45100, 45110, 45115, 45119, 45120, 45200, 45206, 45300, 45400, 45405, 45700, 45705, 45720, 45725, 45729, 48400, C32042, AE 60, CH 30110, EA-109, EA-20100, EA-20050, EA-20200, EA-20300, PRO 100, PRO 200, PRO 300, PRO 400, PRO 401, ER-40100, ER-40200, ER-40201, ER- 40204, ER-40207, ER-40500, ER-40505, ER-40507, ERV100HC, ERV200HC, HRV100H, HRV200H, IVL 100, IVL 350, IVL 450, NUTR 130, VA-80, VA-30000, RC-120, VE-25, 160602, 160612

Carrier, Bryant, Day & Night, Payne,	Heat Recovery Ventilator, Energy Recovery Ventilator	VA3AAA015, VA3AAA020, VA3AAB015, VA3AAB020, VB5AAA015, VB5AAA020, VB5AAB015, VB5AAB020, VC5AAA015, VC5AAA020, VC5AAA027, VC5AAB015, VC5AAB020, VC5AAB027, VL3AAA015, VL3AAA020, HRVBBLHU1150, HRVBBLHU1250, HRVBBLVU1150, HRVBBLVU1250, HRVBBLVU1330, HRVBBSVU1150, HRVBBSVU1200, HRVCCLHU1150, HRVCCLHU1250, HRVCCLVU1150, HRVCCLVU1200, HRVCCLVU1330, HRVCCSVU1150, HRVCCSVU1200, ERVBBLHU1150, ERVBBLHU1200, ERVCCLHU1150, ERVCCLHU1200
Heil		HRV 055 HRC, HRV 055 SRC, HRV 085 HRC, HRV 085 SRC, HRV 115 HRC
Rheem, Rudd, Protech, Weatherking		84-ERV100, 84-ERV200, 84-HRV100, 84-HRV200
Sears	Optimum	
York		52635542000, 52635543000, 52635544000, 52635545000,
vänEE, Husch,	1000 RNC, 2000 RNC, Échangeur d'Air, Air Exchanger, Constructo 10, Constructo 1.5, Trade 160, 90H, 90H Novo +, 190H, Trade 210, 190H Novo +, Constructo 20, Constructo 2.0, 150, Trade 150, 200, Trade 200, 3055 Compact, 1000, 1000 HE, 1001 ERV, 1001 HRV, 2001 ERV, 2001 HRV, 2000, 2000 HE, DUO 1000, DUO 1000 Plus, DUO 2000, Solo 1000, Solo 2000, 3000, 3000 HE	1600101, 1600240, 1601510, 1601602, 1601606, 1601607, 1601608, 1601609, 1601612, 1601500, 1601500LV, 1601505, 1601509, 43305, 43310, 43400, 43405, 43808, 43828, 45405, 45808, 45828, 48405, 43705, 45705, 43715, 45725, 43725